


## ストーンブライトA&B

酸性



用途	鉄気等により発生するアク、サビ、シミの除去 (主に福建産白御影石に発生)
成分	A液 有機酸、無機酸、界面活性剤他(酸性) B液 ハイドロゲン・パーオキサイド、 コロイダルシリカ(安定剤)、界面活性剤他(中性) ※黒御影石 大理石不可
荷姿	1kgset / 5kgset / 20kgset



① A液とB液を1:1の割合で混合します

② よく攪拌します

③ たっぶり薬液を含ませたペーパータオルをシミのある石材の面に密着させます

④ 石材に密着させたペーパータオルの上からラップで覆い、テーピングをします  
除去確認後、十分に水洗いをして完了です

※1度でシミが取れない場合は、これらの作業を繰り返します

### 使用方法

- ①「ストーンブライトA&B」をA・B液を必要量1:1で容器に取り十分に混合して下さい。
- ②サビの部分に「ストーンブライトA&B」をタッブリ塗布して下さい。サビの除去を確認後、十分に水洗いして下さい。
- ③深い部分からのサビやシミには、脱脂綿や柔らかいペーパータオル等に含ませたものを貼り、その上からキッチン用のラップでラッピング養生テープで密封すると効果的です。
- ④除去できましたら丁寧に水洗いして作業完了です。  
※混合液は2時間以内でご使用ください。

## モスカット

アルカリ性



用途	各種カビ(黒カビ、青カビ等)排気ガスや大気中の汚れ除去
成分	界面活性剤、塩素系、安定剤他(アルカリ性)
特長	大理石や砂岩、テラゾー等にも使用できます。
荷姿	1kg / 5kg / 20kg



### 使用方法

- ①原液を必要量容器に移して下さい。
- ②石材・目地のコケ・カビ・汚れの部分に液をタッブリと塗布して下さい。
- ③15~20分後ぐらいに、ブラッシングしながら丁寧に水洗いして下さい。

## ハイカット#2000

中性



用途	黄変色(接着剤等のトラブルによるシミ)油シミの汚れ
成分	特殊界面活性剤、ハイドロゲン・パーオキサイド コロイダルシリカ(安定剤)他
特長	大理石や砂岩、テラゾー等にも使用できます。
荷姿	1kg / 5kg / 20kg



### 使用方法


- ①「ハイカット#2000」を必要量、容器に取り分けて下さい。
- ②シミの部分に「ハイカット#2000」をタッブリ塗布して下さい。シミの除去を確認後、充分水洗いして下さい。
- ③シミ汚れのひどい場合には、脱脂綿や柔らかいペーパータオル等にタッブリ含ませて湿布しラッピングすると効果的です。
- ④床などの広範囲な油シミの除去には、液をナイロン刷毛で塗りながら工業用ドライヤーやバーナー等で熱しながら、繰り返すことにより除去できます。
- ⑤除去の確認ができましたら丁寧に水洗いして下さい。

## ハイカット#1800

白御影石用 酸性



用途	コンクリートのアク、もらいサビ、黄砂等の汚れ
成分	カルボン酸、無機酸、界面活性剤他
特長	御影石(花崗岩)、通称黒御影石用 ※大理石、石灰岩、砂岩、トラバーチン 蛇紋岩、黒石、テラゾーなどは使用不可
荷姿	1kg / 5kg / 20kg



※1度でシミが取れない場合は、これらの作業を繰り返します